



## РУССКИЙ

**ВЕСЫ КУХОННЫЕ MW-1473 В**  
Весы используются для определения веса сухих, жидких и сыпучих продуктов.

### ОПИСАНИЕ

- Платформа для взвешивания продуктов
- Кнопка включения/выключения/последовательного взвешивания «OFF/TARE»
- Дисплей
- Кнопка выбора единицы измерения «UNIT»
- Крышка батарейного отсека

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

#### ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Использование устройства только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте весы воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей и не роняйте их.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данное устройство не является водонепроницаемым. Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта корпуса весов с водой либо с другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода их из строя.
- Запрещается помещать на платформу для взвешивания продукты, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
- Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей извлеките элементы питания из батарейного отсека и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактному адресу, указанному в гарантийном талоне и на сайте [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru).
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

- После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.**
- Достаньте весы из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
  - Протрите платформу для взвешивания (1) и корпус весов мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
  - Протрите прибор влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установка элементов питания**
- Откройте крышку батарейного отсека (5) и установите элемент питания «CR2032» (входит в комплект поставки), строго соблюдая полярность.
  - Установите крышку батарейного отсека (5) на место.
- Примечание:** При наличии изолирующей прокладки в батарейном отсеке откройте крышку батарейного отсека (5), извлеките прокладку и установите крышку батарейного отсека (5) на место.

### Замена элемента питания

- При низком заряде элемента питания на дисплее (3) отобразится символ «**Lo**».
- Перед тем как весы отключатся из-за низкого заряда батареи, на дисплее появятся символы «Lo».
- Откройте крышку батарейного отсека (5), извлеките элемент питания, установите новый элемент питания «CR2032», строго соблюдая полярность, затем закройте крышку батарейного отсека (5).
- Если весы не используются продолжительное время, извлеките элемент питания из батарейного отсека.

### ВЗВЕШИВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

- Установите весы на сухую, ровную и устойчивую поверхность.
- Для включения весов прикоснитесь к кнопке (2) «OFF/TARE», при этом на дисплее (3) отобразятся нулевые показания веса и обозначения единиц взвешивания.
- Примечание:** - если показания на дисплее (3) не равны нулю, прикоснитесь к кнопке (2) «OFF/TARE», показания обнулятся.
- Выберите необходимые единицы взвешивания, прикасаясь к кнопке (4) «UNIT», на дисплее (3) отобразятся следующие символы:
  - «g» – вес продукта (продуктов) в граммах;
  - «lb oz» – вес продукта (продуктов) в фунтах и унциях;
  - «ml» – объем воды в миллилитрах;
  - «oz» – вес продукта (продуктов) в унциях.

#### Примечание:

– Объем воды вычисляется на основании средних показателей плотности, хранящихся в памяти весов, поэтому вычисленные показания объема воды могут несколько отличаться от реальных значений.

- Для взвешивания жидких и сыпучих продуктов установите на платформе (1) подходящую емкость.
  - Поместите ингредиент(ы) для взвешивания на платформу (1). На дисплее (3) отобразится вес ингредиента(ов) в зависимости от выбранных единиц измерения.
  - Для выключения весов уберите индикатор с платформы (1) и прикоснитесь к кнопке (2) «OFF/TARE» в течение 3 секунд.
- Примечание:** Весы автоматически отключаются, если Вы ими не пользуетесь.

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ

Если Вы хотите последовательно измерить вес нескольких ингредиентов, не убирая предыдущие с платформы (1):

- Установите весы на сухую, ровную и устойчивую поверхность.
- Для включения весов прикоснитесь к кнопке (2) «OFF/TARE», при этом на дисплее (3) отобразятся нулевые показания веса и обозначения единиц взвешивания.

**Примечание:** - если показания на дисплее (3) не равны нулю, прикоснитесь к кнопке (2) «OFF/TARE», показания обнулятся.

- Выберите необходимые единицы взвешивания, прикасаясь к кнопке (4) «UNIT», на дисплее (3) отобразятся следующие символы:
  - «g» – вес продукта (продуктов) в граммах;
  - «lb oz» – вес продукта (продуктов) в фунтах и унциях;
  - «ml» – объем воды в миллилитрах;
  - «oz» – вес продукта (продуктов) в унциях.
- Поместите на платформу (1) необходимое количество первого ингредиента, сверяясь с числовыми показаниями на дисплее (3).
- Прикоснитесь к кнопке (2) «OFF/TARE», показания веса на дисплее (3) обнулятся.
- Примечание:** При последовательном взвешивании ингредиентов на дисплее (3) также появляется символ тарирования «TARE».
- Поместите на платформу (1) необходимое количество второго ингредиента, сверяясь с числовыми показаниями на дисплее (3).
- Повторяйте шаги 4-6 для последовательного взвешивания остальных ингредиентов.
- Добавление ингредиентов возможно до максимально предельного веса (5 кг).
- Снимите с платформы ингредиенты, на дисплее (3) отобразится символ «->» и общий вес всех ингредиентов.

**Примечание:** – Появление на дисплее (3) символов «EEEE» указывает на превышение максимально допустимого веса 5 кг, срочно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение. Если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание, для этого откройте крышку батарейного отсека (5) и извлеките элемент питания. Через некоторое время установите элемент питания на место и включите весы, прикоснувшись к кнопке (2) «OFF/TARE».

– По вопросам технического обслуживания обращайтесь в авторизованные сервисные центры по контактному адресу, указанному в гарантийном талоне и на сайте [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru).

### ЧИСТКА И УХОД

- Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается использовать абразивные моющие средства или растворители.
- Запрещается погружать весы в воду и любые другие жидкости, а также помещать их в посудомоечную машину.
- Храните весы в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

### ВАЖНО

**Электромагнитная совместимость**  
Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (таких как мобильные телефоны, портативные радиостанции, пульта дистанционного управления и т.д.). В том случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы, либо отключите на время источник помех.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы – 1 шт.
- Элемент питания «CR2032»– 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Элемент питания типа «CR2032», 3В  
Максимальный предельный вес: 5 кг  
Цена деления шкалы: 1 г

\*Для бытовых кухонных весов величина погрешности не оговаривается, поэтому в технических характеристиках она не указывается. Термин «погрешность» используют для промышленных, аналитических и медицинских весов. Эти весы имеют метрологические сертификаты, подтверждающие точность измерений. Более того для подтверждения точности этих весов специально утвержденные организации производят ежегодное «подтверждение точности измерений весов» (поверку).

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления.*

**Срок службы устройства – 3 года**

**ЕАС** Данное издание соответствует всем требованиям европейской и российской стандартам безопасности и гигиены.

**Изготовитель:** Стар Плюс Лимитед, Гонконг  
**Адрес:** оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Лоухарт Род, Ванчай, Гонконг.  
**Телефон:** +8 8522511012

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке. Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru)

Единая справочная служба: +7 (495) 921-01-70

Сделано в КНР

## ENGLISH

### KITCHEN SCALE MW-1473 В

The scale is used for weighing dry, liquid and granular products.

### DESCRIPTION

- Weighing platform
- On/off/tare button «OFF/TARE»
- Display
- Measurement unit selection button «UNIT»
- Battery compartment lid

### RECOMMENDATIONS FOR CUSTOMER

#### ATTENTION!

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Handle your scale with care, as it is a precision instrument, do not subject it to high or low temperatures, high humidity, never expose it to direct sunlight and do not drop it.
- Avoid getting of liquid into the scale body, this appliance is not waterproof. Do not leave or use the scale in a room with high humidity (above 80%), make sure that the scale does not come into contact with water or other liquids as this may cause failure of scale indication or its damage.
- Do not put products on the weighing platform if their weight exceeds the maximal capacity of the scale.
- This unit is not intended for usage by children, place the unit away from children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

**Attention!** *Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!*

- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru).
- Transport the unit in the original packaging bag.
- For environment protection do not throw out the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

**Attention!** *Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!*

- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru).
- Transport the unit in the original packaging bag.
- For environment protection do not throw out the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

*THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY*

### USING THE SCALE

**After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature.**

- Unpack the scale, remove any stickers that can prevent unit operation.
- Clean the weighing platform (1) and the scale body with a soft slightly damp cloth, and then wipe dry.

### Battery installation

- Open the battery compartment lid (5) and insert a «CR2032» battery (supplied with the unit), following the polarity.
- Install the battery compartment lid (5) back to its place.

**Note:** *If there is an isolation insert in the battery compartment, open the battery compartment lid (5), remove the isolation insert and install the battery compartment lid (5) back to its place.*

### Battery replacement

- When the battery is low, the symbol «**Lo**» will appear on the display (3).
- Before the scale is switched off due to low battery, the symbols «Lo» will appear on the display.
- Open the battery compartment lid (5), replace the old battery with a new «CR2032» battery, strictly following the polarity, then close the battery compartment lid (5).
- If you are not using the scale for a long time, remove the battery from the battery compartment.

### WEIGHING INGREDIENTS

- Place the scale on a dry, flat and stable surface.
- To switch the scale on, press the «OFF/TARE» button (2), the zero weight indications and the measurement unit indicators will appear on the display (3).

**Note:** *- If the indications on the display (3) are not equal to zero, touch the «OFF/TARE» button (2), the indications will be set to zero.*

- Select the weight measurement units touching the button (4) «UNIT», the following symbols will appear on the display (3):
  - «g» – weight of product(s) in grams;
  - «lb oz» – weight of product(s) in pounds and ounces;
  - «ml» – water volume in milliliters;
  - «oz» – weight of product(s) in ounces.

**Note:** – *Water volume is measured based on average water density values stored in the scale memory, that's why the calculated water volume may differ from the actual value.*

- *To weight liquid and granular products, place an appropriate container on the platform (1).*

- Put the ingredient(s) on the weighing platform (1). The display (3) will show weight of ingredient(s) according to selected measurement units.
- To switch the scale off, remove the ingredients from the platform (1) and touch the button (2) «OFF/TARE» for 3 seconds.

**Note:** *The scale will be switched off automatically in case of non-operation.*

### TARE FUNCTION

If you want to measure the weight of several ingredients without removing the previous ones from the platform (1), proceed as follows:

- Place the scale on a dry, flat and stable surface.
- To switch the scale on, press the «OFF/TARE» button (2), the zero weight indications and the measurement unit indications will appear on the display (3).
- Note:** *- If the indications on the display (3) are not equal to zero, touch the «OFF/TARE» button (2), the indications will be set to zero.*
- Select the weight measurement units touching the button (4) «UNIT», the following symbols will appear on the display (3):
  - «g» – weight of product(s) in grams;
  - «lb oz» – weight of product(s) in pounds and ounces;
  - «ml» – water volume in milliliters;
  - «oz» – weight of product(s) in ounces.
- Put the required quantity of the first ingredient on the platform (1), checking the numeral indication on the display (3).
- Press the button (2) «OFF/TARE», the weight indication on the display (3) will be set to zero.

**Note:** *When weighing ingredients consequently, the tare symbol «TARE» appears on the display (3) as well.*

- Put the required amount of the second ingredient on the display (1), checking the numeral indication on the display (3).
- Repeat steps 4-6 for consequent weighing of the remaining ingredients.
- Adding ingredients is available until the max. capacity (5 kg) is reached.
- Remove all the ingredients from the platform, the display (3) will show the symbol «->» and the total weight of all ingredients.

### Note:

– *Symbols «EEEE» on the display (3) indicate exceeding of the scale max. capacity of 5 kg, remove products from the scale immediately to prevent its damage.*

– *If the scale works improperly, try switching the power off, to do this, open the battery compartment lid (5) and remove the battery. After a while insert the battery back to its place and switch the scale on by touching the button (2) «OFF/TARE».*

– *For maintenance apply to any authorized service center at the contact address list given in the warranty certificate and on the website [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru).*

### CLEANING AND CARE

- Clean the scale with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Never use abrasives or solvents.
- Do not immerse the scale in water or any other liquids, do not wash it in a dishwashing machine.
- Keep the scale away from children in a dry cool place.

### IMPORTANT

#### Electromagnetic compatibility

The electronic scale can be sensitive to electromagnetic emission of other units located in close proximity (such as mobile phones, portable radio transmitters, radio controllers and microwave ovens). If signs of such emission appear (false or inconsistent data indication on the display), relocate the scale or switch the source of interference for some time off.

### DELIVERY SET

- Scale – 1 pc.
- «CR2032» battery – 1 pc.
- Instruction manual – 1 pc.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS\*

CR2032 battery, 3 V  
Max. capacity: 5 kg  
Scale division value: 1 g

\*For household kitchen scales the extent of error is not specified, so it is not stated in technical specifications. The term "extent of error" is used for industrial, analytical and medical scales. This scale has pattern approval certificates which confirm the measurement accuracy. Moreover, specially appointed organizations perform annual "measurement accuracy confirmation" (checking) to confirm the scales accuracy.

*The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.*

**Unit operating life is 3 years**

### Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)*

## ҚАЗАҚША

### АСҮЙІК ТАРАЗЫ MW-1473 В

Таразы құрғақ, сұйық және сусымалы азық-түліктің салмағын анықтау үшін пайдаланылады.

### СИПАТТАМАСЫ

- Азық-түлікті өлшеуге арналған алаңша
- «OFF/TARE» іске қосусындружезектеп өлшеу батырмасы
- Дисплей
- «UNIT» салмақты өлшеу бірліктерін таңдау
- Батарейлық бөлік қақпағы

### ТҰТЫНУШЫҒА ҰСЫНЫСТАР

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Алғашы пайдалану алдында нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтаңыз. Құрылғыны берілген нұсқаулықта көзделгендей, тікелей міндеті бойынша ғана пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Кез- келген өлшеуіш аспапты сияқты, таразыны ұрыпты пайдаланудың, оғанжоғары немесе төмен температуралардың, жоғары ылғалдылықтың әсерін тигізбеніз, тікелей күн сәулелерінің әсеріне жол бермеңіз, құрылғыны құлатпаңыз.
- Таразы корпусының ішіне сұйықтың тиюіне жол бермеңіз, берілген құрылғы су өтпейтін болып есептелмейді. Таразыны ылғалдылығы жоғары (80% көп) жерлерде қалдырғуға немесе пайдалануға тыйым салынады, таразы көрсеткіштердің дұрыстығы бұзылуына немесе оның істен шығуына жол бермеу үшін, құрылғының сүмемі немесе басқа сұйықтармен жанасуына жол бермеңіз.
- Салмағы таразының максималды мүмкін шегінен асатын ауыр заттарды таразының өлшейтін алаңшасына салуға тыйым салынады.
- Егер сіз құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған, құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке, психика бұзылулары бар адамдарға (балаларды қоса) немесе оларда желілікті тәжірибесі мен білімі жоқ болса, немесе олар бақалынбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануылуына жол бермеу үшін балаарға қадағалау жасаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылпатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** *Балаарға полиэтилен қаптармен немесе аралтын пленкамен ойнаға рұқсат етпеңіз. Тұнышығу қауіп бар!*

- Аспапты өз бетімен жүндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетінбөзген бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендіру элементтерін батарейлық бөліктен шығарыңыз және келіпдемә талоны мен [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru) сайтында көрсетілген хабарлау мекен-жайлары бойынша кезкелген тундығытерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына кейін қоректендіру элементін онының орнаттыңыз және «OFF/TARE» батырмасын (2) басып, таразыны іске қосыңыз.
- Аспапты өз бетімен жүндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетінбөзген бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендіру элементтерін батарейлық бөліктен шығарыңыз және келіпдемә талоны мен [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru) сайтында көрсетілген хабарлау мекен-жайлары бойынша кезкелген тундығытерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына кейін қоректендіру элементін онының орнаттыңыз және «OFF/TARE» батырмасын (2) басып, таразыны іске қосыңыз.
- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдандыңыз.
- Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты арнайы пунктқа келешек қайта өңдеу үшін өткізіңіз.
- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдандыңыз.
- Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты арнайы пунктқа келешек қайта өңдеу үшін өткізіңіз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН**

### ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғыны сұйық (ыс) жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде оны келіпде үш сағат бөлім температурасында ұстау керек.**
- Таразыны ораудан шығарыңыз, құрылғының жұмыс істеуіне келіпде болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
- Таразының өлшеуге арналған алаңшасын (1) және корпусың жұмсақ, сал дымқыл матамен сүртіп, содан кейін құрағатып сүртіңіз.

**Коректендіру элементтерінің орнату**

- Батарейлық бөліктің қақпағын (5) шешіңіз және үйектілікті қатаң сақтап, «CR2032 қоректендіру элементін (жеткізіліп жинағына кіреді) орнатыңыз.
- Батарейлық бөлік қақпағын (5) орнына орнатыңыз.

**Ескерту:** *Батарейлық бөлікте оқуаулағыш аралық қабат болған кезде, батарейлық бөліктің қақпағын (5) ашыңыз, аралық қабатты шығарыңыз және Батарейлық бөліктің қақпағын (5) жабыңыз.*

### Коректендіру элементтерінің ауыстыру

- Коректендіру элементінің төмен заряды кезінде дисплейде (3) «**Lo**» таңбасы көрсетіледі.
- Таразы төмен қуат салдарынан сенгенге дейін, дисплейде «Lo» таңбасында болады.
- Батарейлық бөлік қақпағын (5) ашыңыз, коректендіру элементін шығарыңыз, үйектілікті қатаң сақтап, «CR2032» жаңа коректендіру элементін орнатыңыз, содан кейін батарейлық бөлік қақпағын (5) жабыңыз.
- Егер таразы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, коректендіру элементін батарейлық бөліктен алып тастаңыз.

#### ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРДІҢ САЛМАҒЫН ӨЛШЕУ

- Таразыны құрғақ, тузу және тұрақты бетке орнатыңыз.
- Таразыны іске қосу үшін «OFF/TARE» батырмасын (2) басыңыз, осы

